



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอสองแคว จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ทำสัญญา ๔๖๙,๙๐๐ บาท แล้วเสร็จ และได้ทำการติดตามและประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง หากท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอรับเอกสารข้อมูลได้ที่ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิชัย โดมกุลวงศ์)

รองนายก อบจ. สมุทรปราการ
นายก อบจ. สมุทรปราการ

สำนักงานคลัง

(นายวิรัตน์ ทองคง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



รายงานการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการซ่อมแซมฝาท่อพัทท์ระบายน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ ๑
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
(งบประมาณ ๔๖๙,๙๐๐ บาท)



โดย ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

**โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ ๑
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอสุมทรีบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์**

โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ ๑
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอสุมทรีบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณตั้งไว้ ๔๖๙,๙๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๔๐ ข้อ ๗

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร
- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
- เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการใช้รถใช้ถนน

สัญญาจ้าง

โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ ๑
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอสุมทรีบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณที่ทำสัญญา ๔๖๙,๙๐๐
บาท สัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔
สัญญาสิ้นสุดลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๖๐ วัน

การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านผังเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๔๐ ข้อ ๗

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

๑. ผลผลิต (OUT PUT)

๑.๑ เป้าหมาย/ปริมาณ

☒ เกินจำนวนที่กำหนดไว้/ครบตามจำนวน ☐ ไม่ครบ/ขาด

๑.๒ เวลา

☒ เสร็จก่อนเวลา/เสร็จทันเวลา ☐ ล่าช้ากว่ากำหนด

๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจริง

☒ อยู่ในงบประมาณ ☐ เกินงบประมาณที่กำหนด

๑.๔ คุณภาพ

☒ ตรงตามมาตรฐาน ☐ ใช้ประโยชน์ได้นาน

☐ ไม่ตรงตามมาตรฐาน ☐ ใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามระดับที่กำหนด

๑.๕ ความพึงพอใจ

☒ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพอใจ ☐ บางฝ่ายไม่พอใจ ☐ ไม่แน่ใจ

๒. ผลลัพธ์ (OUT COME)

การให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

☒ ตรงกลุ่ม ☐ ไม่ตรงกลุ่ม ☐ ไม่แน่ใจ

☒ มีความเสมอภาค ☐ ไม่มีความเสมอภาค ☐ ไม่แน่ใจ

☒ มีความสุจริต ☐ มีการทุจริต ☐ ไม่แน่ใจ

☒ ผู้รับผิดชอบให้ความเอาใจใส่ ☐ ผู้รับผิดชอบปล่อยปละละเลย ☐ ไม่แน่ใจ

๓. ผลลัพธ์สุดท้าย (ULTIMATE OUTCOME)

ผลผลิต ☒ ตรงตามเป้าหมาย/มากกว่า

☐ ไม่ตรงตามเป้าหมาย

ผลลัพธ์ ☒ ได้ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

☐ ไม่ได้ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลลัพธ์สุดท้าย ☒ โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

☐ โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๔. สรุปผลการประเมิน

เกณฑ์ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ใช้เกณฑ์การพิจารณาให้เลือกตอบ ๕ ระดับ และใช้เกณฑ์ ในการแปลความหมายโดยการหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ระดับความพึงพอใจต่อการ ดำเนินโครงการของลิเคิร์ต (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จำแนก ๕ ระดับ (บุญชุม ศรีสะอาด, ๒๕๕๓ : ๘๒-๘๔, ๑๒๑) โดยพิจารณาขนาดของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี้

ระดับ ๕	หมายถึง	พอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐)
ระดับ ๔	หมายถึง	พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐)
ระดับ ๓	หมายถึง	พอใจปานกลาง (ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐)
ระดับ ๒	หมายถึง	พอใจน้อย (ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐)
ระดับ ๑	หมายถึง	พอใจน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐)

ค่ามัธยฐาน (Median) กำหนดค่ากลางของโครงการซ่อมแซมฝายบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยคูสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็นดังนี้ คือ ๓

โดยกำหนดแบบสอบถาม จำนวน ๕๐ ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถาม กลับคืนมา ๕๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๕๐ คน พบว่า เพศชาย ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ เป็นเพศหญิง ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ อายุเฉลี่ยไม่เกิน ๓๐ ปี ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ อายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๓๑-๖๐ ปี ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ อายุเฉลี่ยเกินกว่า ๖๐ ปี ๘ คน คิด เป็นร้อยละ ๑๖ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะเป็นประชาชนทั่วไป ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ และเป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ รายละเอียดตาม ตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑

คุณลักษณะส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ		
เพศ			($\bar{X}$)	S.D.
ชาย	๒๐	๔๐.๐๐	๑.๖๐	๐.๔๙๕
หญิง	๓๐	๖๐.๐๐		
อายุ				
ไม่เกิน ๓๐ ปี	๑๒	๒๔.๐๐	Mode	
๓๑ - ๖๐ ปี	๓๐	๖๐.๐๐	(๓๑ - ๖๐ ปี)	
เกินกว่า ๖๐ ปี	๘	๑๖		
สถานะ				
ประชาชนทั่วไป	๔๘	๙๖.๐๐	Mode	
เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ	๒	๔.๐๐	(ประชาชนทั่วไป)	

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมฝาท่อชักโครกที่ระบายน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๘ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๖ ข้อ ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อ ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสะดวกและปลอดภัย มีค่าคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๖ รองลงมาคือหัวข้อ ผลการดำเนินโครงการสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๗๘ , เป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๗๔ , การก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว/เรียบร้อย คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๗๐ , มีการแจ้งเตือน/ประกาศแจ้งล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างหรือ ปิดกั้นเส้นทาง และระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๒ , มีการประชาสัมพันธ์/ติดตั้งป้าย แจ้งรายละเอียดข้อมูลโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๘ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ๑ ข้อ คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๖ รายละเอียดตาม ตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒

ความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)	แปลผล
ก่อนดำเนินการ			
๑. เป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น	๓.๗๔	๐.๘๗๖	มาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์/ติดตั้งป้ายแจ้งรายละเอียดข้อมูลโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ	๓.๕๘	๐.๘๓๕	มาก
ระหว่างดำเนินการ			
๓. มีการแจ้งเตือน/ประกาศแจ้งล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างหรือปิดกั้นเส้นทาง และระหว่างการก่อสร้าง	๓.๖๒	๐.๙๖๗	มาก
๔. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ	๓.๔๖	๑.๐๕๔	ปานกลาง
๕. การก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว/เรียบร้อย	๓.๗๐	๑.๐๗๔	มาก
หลังดำเนินการ			
๖. ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสะดวกและปลอดภัย	๓.๘๖	๐.๘๘๑	มาก
๗. ผลการดำเนินโครงการสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น	๓.๗๘	๐.๘๖๔	มาก
ภาพรวม	๓.๖๘	๐.๗๙๙	มาก

๘. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงแก้ไข/อื่น ๆ

ประชาชนมีข้อคิดเห็นว่า เป็นโครงการที่ดี เรียบง่ายดี พอใจมาก มีการตรวจสอบดูแลมากขึ้น ควรทำให้แข็งแรง สามารถใช้ได้ในระยะยาว บางคนแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนเป็นตะแกรงเหล็กจะดีกว่า ฝาบ่อพักบางจุดไม่สนิท รถวิ่งกระแทกเสียงดัง แดงง่าย ไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐาน มีการวางของกีดขวางการจราจร ควรมีเจ้าหน้าที่มาดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ต้องการไฟฟ้าส่องสว่าง-ปรับปรุงไฟปากทางเข้าซอยป่าแดง ต้องการให้มีการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำในซอยสองพี่น้อง ต้องการให้ อบจ.ใส่ใจดูแล พื้นที่สาธารณะให้ดี หมั่นสอดส่องความทุกข์ของประชาชน และควรทำถนนซอยยกสูงเท่าถนนหลักด้วย ฯลฯ เป็นต้น

ผลสรุปการดำเนินโครงการ โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏว่าได้คะแนนค่าเฉลี่ยรวม ๓.๖๘ เกินกว่าค่ามัธยฐาน (Median) ที่กำหนด สรุปได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ ดำเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก กับการดำเนินโครงการ

ภาพการติดตามและประเมินผล
โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคู่สร้าง หมู่ที่ ๑
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

